

Triangle Béthencourt

Plan de repérage des mesures
d'empoussièrément complémentaires

Bâtiments A / B / C

2c. BATIMENT A2



Vue extérieure





Tour



Escalier d'accès à la tour



SITUATION



Magasin

quable de la tour, tormant signal dans l'espace urbain, en « connexion » avec les autres tours de marégraphes.



2c. BATIMENT B





Bureaux



Escalier



Bureaux



Plan RDC



Facade extérieure



Facade extérieure, entrée

BAT B

FONCTION ORIGINELLE : maison du directeur

FONCTION ACTUELLE : bureaux

DATE DE CONSTRUCTION : VERS 1880 (absence d'archives)

DESCRIPTION : Petit bâtiment R+1, avec toiture à 2 pentes, couverture ardoise (à réviser).

Façades et pignons enduit, façade arrière Nord en brique à rejoinoyer.

Souches de cheminées à rejoinoyer.

Fenêtres bois, métal et PVC avec barreaudage coté Nord.

Accessibilité : emmarchement 2 marches .

ETAT DU BATI : Structure sans désordre apparent, corps d'état secondaires et techniques à reprendre.

VALEUR ARCHITECTURALE : Bâtiment « ordinaire » sans valeur architecturale particulière.



2c. BATIMENT C




Façade Sud



Façade dans la cours Ouest



Hall d'entrée



SITUATION

BATIMENT C1



BATIMENT C2



Lavabo des vestiaires



Banc entrée



Façade arrière Est

BAT C1

FONCTION ORIGINELLE : BUREAUX

FONCTION ACTUELLE : BUREAUX

DATE DE CONSTRUCTION : VERS 1960 (absence d'archives).

DESCRIPTION : Bâtiment orthogonal R+1 à structure en béton armé, avec fenêtres en longueur à l'étage ; bardage métal d'aspect dégradé au R+1, enduit de façade sur RdC.

Accessibilité de plain-pied.

Toiture-terrasse, fenêtres bois et aluminium. Zinguerie d'aspect dégradé.

ETAT DU BATI : Structure avec désordres ponctuels sur façade arrière, corps d'état secondaires et techniques en assez bon état apparent.

VALEUR ARCHITECTURALE : Bâtiment sans valeur architecturale particulière.

BAT C2

FONCTION ORIGINELLE : INCONNUE

FONCTION ACTUELLE : VESTIAIRES ET LOCAUX SYNDICAUX

DATE DE CONSTRUCTION : FIN XIXème siècle (absence d'archives) + restructuration importante fin XXème siècle.

DESCRIPTION : Bâtiment linéaire R+1 et ajout RdC, à structure mixte béton armé/acier, charpente mixte bois/métal. enduit sur façades Ouest et Sud, brique à rejoinoyer sur façade Est.

Toitures-terrasses, fenêtres bois et PVC. Zinguerie d'aspect dégradé.

ETAT DU BATI : Structure avec désordres ponctuels sur façade arrière (enduit ciment peint), corps d'état secondaires et techniques en assez bon état apparent.

VALEUR ARCHITECTURALE : Bâtiment sans valeur architecturale (du fait de sa restructuration), lavabos des vestiaires et plaque commémorative à sauvegarder.

