


Maître d'ouvrage	Commune de MAROMME
------------------	--------------------

Opération	ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME
-----------	--

Document	INVENTAIRE DES VIDES ET INDICES DE VIDES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL <i>Cartographie sur fond cadastral - Echelle : 1/5 000</i>
----------	--

Contrôle	 Infrastructure - Environnement	Autocontrôlé le : 09/10/2006	Par : L DESMORTREUX - Chef de projets environnement	
		Vérifié et présenté le : 09/10/2006	Par : L TORCHY - Ingénieur Géologue	
		Approuvé le : 10/10/2006	Par : JC SERVY - Directeur Environnement	

Légende	 Cavité anthropique - Source archives  Parcelle Napoléonienne avec déclaration d'exploitation  Indice indéterminé - Source archives  Bétoire supposée - Source archives  Carrière à ciel ouvert  Parcelle avec déclaration d'exploitation à ciel ouvert
---------	--

Version	Indice	Modifications	Date

LOCALISATION

Département 76 - Seine-Maritime

Commune MAROMME

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : _____
 Autre (route, chemin...) : _____
 Parcelle(s) cadastrale(s) : _____

Coordonnées

Origine Report plan

x : 505565

y : 2497987

précision

Type de Report

Point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communes

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

enquête Publique

indice photo

Description	Date	Campagne	Cliché	Couleur	Panchro
trou, arbre dans le talweg		1963		☐	☒
trou, arbre		1975		☐	☒

Indice de terrain

- ☐ effondrement
☐ affaissement-dépression
☐ zone remblayée
☐ puits
☐ entrée à flanc de coteaux
☐ arbre isolé
☐ autre

Géométrie

- ☐ circulaire diamètre : _____
☐ quelconque longueur min : _____ longueur max : _____
 profondeur maxi : _____

type d'effondrement : ☐ cylindrique ☐ conique ☐ en entonnoir

observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

☐ plateau ☒ talweg ☐ flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : _____
 d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- ☐ Carrière à ciel Ouvert
☐ Carrière Souterraine
☐ Indéterminée
☒ Karstique
☐ Puisard

Matière Probablement Extraite

- ☐ Caillou ☐ Pierres de taille
☐ Marne ☐ Argile
☐ Sable ☐ Autre

Commentaires:

Endroit totalement urbanisé. L'exploitation d'une carrière souterraine à cet endroit est peu probable les matériaux de type marne et silex étant affleurants.

LOCALISATION

Département 76 - Seine-Maritime

Commune MAROMME

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Les Grosses Pierres

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées

Origine Report plan

x : 505565

y : 2497987

précision

Type de Report

supprimé

SOURCES

Indices d'archives

enquête Publique

indice photo

Description	Date	Campagne	Cliché	Couleur	Panchro
trou, arbre dans le talweg		1963		☐	☒
trou, arbre		1978		☐	☒

Indice de terrain

- ☐ effondrement
☐ affaissement-dépression
☐ zone remblayée
☐ puits
☐ entrée à flanc de coteaux
☐ arbre isolé
☐ autre

Géométrie

- ☐ circulaire diamètre : profondeur maxi :
☐ quelconque longueur min : longueur max :

type d'effondrement : ☐ cylindrique ☐ conique ☐ en entonnoir

observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- ☐ plateau ☐ talweg ☒ flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe :

d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- ☐ Carrière à ciel Ouvert
☐ Carrière Souterraine
☐ Indéterminée
☐ Karstique
☐ Puisard

Matière Probablement Extraite

- ☐ Caillou ☐ Pierres de taille
☐ Marne ☐ Argile
☐ Sable ☐ Autre

Commentaires

Endroit totalement urbanisé. L'exploitation d'une carrière souterraine à cet endroit est peu probable les matériaux de type marne et silex étant affleurants. Fiche modifiée le 03/04/08 indice décalé de l'axe du thalweg



COMMUNE

COMMUNE

DE

CANTELEU

COMMUNE

DE

CANT