


RECENSEMENT DES BATIMENTS AGRICOLES
 CARACTERISTIQUES DES BATIMENTS : SYNTHESE

n°	intérêt architect	valeur patrimon	exploitation en			proche bât. d'élevage	ds corps de ferme	terrain suffisant	secteur bâti		présence réseaux	voirie		contraintes		
			activité	cessation	inactivité				à proximité	autre		accès	distance	risques naturels	nuisances sonores	autre
1	X	X	OUI			30m bovins	OUI	OUI	X		100mm	oui	60 m	NON	NON	
2	X	X	OUI			30m bovins	OUI	OUI	X		100mm	oui	12 m	NON	NON	
3	X	X			X	NON	NON	OUI	X		100mm	oui	0 m	NON	NON	
4	X	X			X	NON	NON	OUI	X		100mm	oui	45 m	NON	NON	
5	X	X			X	NON	NON	OUI	X		100mm	oui	120 m	NON	NON	
6	X	X	OUI			+ 120m bovins	OUI	OUI	X		100mm	oui	90 m	NON	NON	
7	X	X	OUI			15m bovins	OUI	OUI	X		100mm	oui	150 m	NON	NON	
8	X	X	OUI			élevage	OUI	OUI	X		100mm	oui	35 m	NON	NON	
9	X	X			X	NON	NON	OUI	X		53 mm	oui	37 m	NON	NON	
10	X	X			X	NON	NON	OUI	X		53 mm	oui	90 m	NON	NON	
11	X	X	X			NON	NON	OUI		sect. bâti agri	100mm	oui	130 m	NON	NON	
12	X	X	X			NON	NON	OUI		sect. bâti agri	100mm	oui	65 m	cavité	NON	
13	X	X	OUI			36m bovins	OUI	OUI	X		100mm	oui	150 m	NON	NON	
14	X	X	OUI			18m bovins	OUI	OUI	X		100mm	oui	30 m	NON	NON	
15	X	X			X	NON	NON	OUI	X		120mm	oui	100 m	NON	NON	
16	X	X	OUI			45m bovins	OUI	OUI		sect. bâti agri	100mm	oui	5 m	NON	NON	
17	X	X	OUI			élevage	OUI	OUI		sect. bâti agri	100mm	oui	30 m	NON	NON	
18	X	X	OUI			+ 70m bovins	OUI	OUI		sect. bâti agri	100mm	oui	150 m	NON	NON	
19	X	X	OUI			36m bovins	OUI	OUI		sect. bâti agri	53 mm	oui	90 m	NON	NON	
20	X	X	OUI			2m bovins	OUI	OUI		sect. bâti agri	53 mm	oui	90 m	NON	NON	
21	X	X	OUI			5m bovins	OUI	OUI		sect. bâti agri	53 mm	oui	65 m	NON	NON	
22	X	X	OUI			30m bovins	OUI	OUI		sect. bâti agri	53 mm	oui	6 m	NON	NON	
23	X	X			X	NON	NON	OUI	X		83 mm	oui	6 m	NON	NON	
24	X	X			X	NON	NON	OUI	X		83 mm	oui	70 m	NON	NON	
25	X	X	OUI			40m bovins	OUI	OUI	X		83 mm	oui	70 m	cavité	NON	
26	X	X	OUI			+ 75m bovins	OUI	OUI	X		83 mm	oui	5 m	NON	NON	
27	X	X			X	NON	NON	OUI		sect. bâti agri	60 mm	oui	0 m	NON	NON	
28	X	X			X	NON	NON	OUI		sect. bâti agri	60 mm	oui	6 m	NON	NON	
29	X	X			X	NON	NON	OUI	X		60 mm	oui	100 m	NON	NON	
30	X	X			X	NON	NON	OUI	X		60 mm	oui	90 m	NON	NON	
31	X	X			X	NON	NON	OUI	X		60 mm	oui	36 m	cavité	NON	
32	X	X			X	NON	NON	OUI	X		83 mm	oui	3 m	NON	NON	

RECENSEMENT DES BATIMENTS AGRICOLES
 CARACTERISTIQUES DES BATIMENTS : SYNTHESE

n°	intérêt architect	valeur patrimon	exploitation en			proche bât. d'élevage	ds corps de ferme	terrain suffisant	secteur bâti		présence réseaux	voirie		contraintes		
			activité	cessation	inactivité				à proximité	autre		accès	distance	risques naturels	nuisances sonores	autre
33	X	X			X	NON	NON	OUI	X		83 mm	oui	30 m	NON	NON	
34	X	X			X	NON	NON	OUI	X		50 mm	oui	60 m	NON	NON	
35	X	X	OUI			15m bovins	OUI	OUI	X		50 mm	oui	120 m	NON	NON	
36	X	X	OUI			15m bovins	OUI	OUI	X		50 mm	oui	120 m	NON	NON	
37	X	X	OUI			40m bovins	OUI	OUI	X		50 mm	oui	70 m	NON	NON	
38	X	X			X	NON	NON	OUI	X		80 mm	oui	30 m	NON	NON	
39	X	X			X	NON	NON	OUI	X		80 mm	oui	30 m	NON	NON	
40	X	X			X	NON	NON	OUI	X		80 mm	oui	6 m	NON	NON	
41	X	X			X	NON	NON	OUI	X		80 mm	oui	30 m	NON	NON	
42	X	X			X	NON	NON	OUI	X		50 mm	oui	30 m	NON	NON	
43	X	X			X	NON	NON	OUI	X		50 mm	oui	80 m	NON	NON	
44	X	X			X	NON	NON	OUI	X		50 mm	oui	90 m	NON	NON	
45	X	X			X	NON	NON	OUI	X		50 mm	oui	6 m	NON	NON	
46	X	X			X	NON	NON	OUI	X		50 mm	oui	10 m	NON	NON	
47	X	X	OUI			30m bovins	NON	OUI		isolé	80 mm	oui	6 m	NON	NON	
48	X	X			X	NON	NON	OUI		isolé	OUI	oui	10 m	NON	NON	
49	X	X			X	NON	NON	OUI		isolé	OUI	oui	10 m	NON	NON	
50		X			X	NON	NON	OUI	X		83 mm	oui	90 m	NON	NON	

COMMUNE DE SAINT-PAER
RECENSEMENT DES BATIMENTS AGRICOLES : PLAN DE SITUATION



COMMUNE DE SAINT-PAER



**RECENSEMENT DES BATIMENTS AGRICOLES
POUVANT FAIRE L'OBJET
D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION**

INVENTAIRE

**Etabli le : 6 avril 2012
Modifié le :
Arrêté du : 29 octobre 2012
Enquête Publique : du 27/11/12 au 28/12/12
Approuvé le : 19 février 2013**

CACHET DE LA MAIRIE



RECENSEMENT DES BATIMENTS AGRICOLES QUI,
EN RAISON DE LEUR INTERET ARCHITECTURAL OU PATRIMONIAL,
PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION,
DES LORS QUE LE CHANGEMENT DE DESTINATION NE COMPROMET
PAS L'EXPLOITATION AGRICOLE

Rappel des Textes Législatifs

Conformément à l'article L.123-3-1 du code de l'urbanisme

(Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 art. 51 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)

(inséré par Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 15 Journal Officiel du 3 juillet 2003)

Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole.


La réalisation du présent inventaire ne concerne que la qualité architecturale et patrimoniale des bâtiments sans présager des suites de l'autorisation d'urbanisme.

SOMMAIRE

- Fiches descriptives des bâtiments
- Fiche synthèse des bâtiments
- Plan de situation des bâtiments

DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: LA PLAINE DE LA FERME D'AULNAY
SECTION: ZP
PARCELLE(S) N°: 236a




Désignation:	charretterie	Etat actuel:	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Remanié <input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:	remise	Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Excellent <input type="checkbox"/> Moyen	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Pans de bois, torchis, briques, bardages bois	4 pans : chaume + 2 lucarnes	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	143 m ²	
Remarques éventuelles:	Ce bâtiment appartient à un corps de ferme en activité constituant une annexe à l'exploitation principale. Bon potentiel.			



DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: LA PLAINE DE LA FERME D'AULNAY
SECTION: ZP
PARCELLE(S) N°: 236a




Désignation:	grange	Etat actuel:	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Moyen	<input checked="" type="checkbox"/> Remanié <input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:	sans utilisation	Qualité architecturale:	<input checked="" type="checkbox"/> Excellent <input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Briques, pans de bois, torchis, moellons, bardages	4 pans avec 2 lucarnes : ardoises	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	224 m ²	
Remarques éventuelles:	Ce bâtiment fait partie d'un corps de ferme en activité constituant une annexe d'une exploitation principale. Il sert actuellement de remise. Toiture refaite. Grand volume et très bon potentiel.			



DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: LA PLAINE DE LA FERME D'AULNAY
SECTION: ZR
PARCELLE(S) N°: 108




Désignation:	grange	Etat actuel:	<input checked="" type="checkbox"/> Bon	<input type="checkbox"/> Remanié
Destination actuelle:	annexe	Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Vestiges
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Pans de bois, torchis; soubassement en pierre	4 pans : ardoises	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	137 m ²	
Remarques éventuelles:	Ce bâtiment fait partie d'une ancienne exploitation agricole.			



DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER


HAMEAU/LIEU-DIT: PLAINE DU CHATEAU
SECTION: ZR
PARCELLE(S) N°: 104 a



Désignation:	grange	Etat actuel:	<input type="checkbox"/> Bon	<input type="checkbox"/> Remanié
			<input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:	grange	Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Excellent	<input type="checkbox"/> Bon
			<input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Pans de bois, torchis, bardages en bois, enduit	2 pans : tuiles	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	65 m ²	
Remarques éventuelles:	Ce bâtiment fait partie d'une ancienne exploitation qui n'est plus en activité et réhabilitée en habitation principale. Il sert d'élevage de moutons. Appentis Nord-Est à démolir.			




DEPARTEMENT: 76
 COMMUNE: SAINT PAER
 HAMEAU/LIEU-DIT: L'ORVASSON
 SECTION: ZD
 PARCELLE(S) N°: 27a



Désignation:	grange	Etat actuel:	<input type="checkbox"/> Bon <input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Remanié <input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:	grange	Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Excellent <input type="checkbox"/> Moyen	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Pans de bois, torchis, sous-bassement en briques	2 pans : ardoises	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	73 m ²	
Remarques éventuelles:	Bon potentiel. Ce bâtiment fait partie d'une ancienne exploitation qui n'est plus en activité. Appentis Ouest à démolir.			




DEPARTEMENT: 76
 COMMUNE: SAINT PAER
 HAMEAU/LIEU-DIT: PENNEVILLE
 SECTION: ZR
 PARCELLE(S) N°: 102



Désignation:	étable	Etat actuel:	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Remanié <input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:	remise matérielle	Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Excellent <input type="checkbox"/> Moyen	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Briques, moellon, parpaing, bardages tôle	2 pans : tôle d'acier ondulée	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	76 m ²	
Remarques éventuelles:	Ce bâtiment appartient à un corps de ferme en activité. Il sert de stockage à du matériel agricole. Bon potentiel.			



DEPARTEMENT: 76
 COMMUNE: SAINT PAER
 HAMEAU/LIEU-DIT: PENNEVILLE
 SECTION: ZR
 PARCELLE(S) N°: 102




Désignation:	étable	Etat actuel:	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Moyen	<input checked="" type="checkbox"/> Remanié <input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:	Atelier, stockage matériel	Qualité architecturale:	<input checked="" type="checkbox"/> Excellent <input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Briques, pans de bois, torchis, pierre	4 pans : ardoises avec une lucarne	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	135 m ²	
Remarques éventuelles:	Bon potentiel. Ce bâtiment appartient à un corps de ferme en activité. Il est utilisé comme atelier et pour le stockage de matériel. Appentis Est, Ouest et Nord à démolir.			



DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: PENNEVILLE
SECTION: ZR
PARCELLE(S) N°: 102



Désignation:	infirmierie aux animaux	Etat actuel:	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Remanié <input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:	étable (infirmierie)	Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Excellent <input type="checkbox"/> Moyen	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Briques, pans de bois, torchis, parpaing, pierres taillées, bardage tôle	2+2 pans : ardoises, tôles	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	235 m ²	
Remarques éventuelles:	Ce bâtiment appartient à un coprs de ferme en activité. Il sert actuellement d'étable infirmierie. Grande longueur. Apprentis à démolir.			



DEPARTEMENT: 76
 COMMUNE: SAINT PAER
 HAMEAU/LIEU-DIT: PETITE PLAINE DE BRUNEMARE
 SECTION: ZE
 PARCELLE(S) N°: 60




Désignation:	étable	Etat actuel:	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Remanié <input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:	cellier	Qualité architecturale:	<input checked="" type="checkbox"/> Excellent <input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Briques, moellon	2 pans avec 3 lucarnes : ardoises	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	260 m ²	
Remarques éventuelles:	Bon potentiel. Ce bâtiment fait partie d'un ancien corps de ferme. Appentis Sud et Nord à démolir.			




DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: PETITE PLAINE DE BRUNEMARE
SECTION: ZE
PARCELLE(S) N°: 60



Désignation:	grange	Etat actuel:	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Remanié <input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:	garage caravanes	Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Excellent <input type="checkbox"/> Moyen	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Briques, pans de bois	2 pans : tôles	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	301 m ²	
Remarques éventuelles:	Ce bâtiment fait partie d'un ancien corps de ferme. Il sert de garage aux caravanes. Appentis à démolir.			



DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: LE MESNIL VARIN
SECTION: ZD
PARCELLE(S) N°: 406




Désignation:	écurie	Etat actuel:	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Remanié <input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:	habitation pour la partie Sud	Qualité architecturale:	<input checked="" type="checkbox"/> Excellent <input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Briques	2 pans avec une cheminée : ardoises	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	253 m ²	
Remarques éventuelles:	Grande volume et bon potentiel. Ce bâtiment fait partie d'un corps de ferme en activité mais est situé à l'écart de celui-ci. La moitié Sud sert d'habitation à un stagiaire.			



DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: LE MESNIL VARIN
SECTION: ZD
PARCELLE(S) N°: 16




Désignation:	colombier	Etat actuel:	<input type="checkbox"/> Bon	<input type="checkbox"/> Remanié
			<input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:	sans utilisation	Qualité architecturale:	<input checked="" type="checkbox"/> Excellent	<input type="checkbox"/> Bon
			<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Briques	circulaire	
Datation:	fin 18ème, 19ème	Emprise au sol:	86 m ²	
Remarques éventuelles:	Ce colombier fait partie d'un corps de ferme en activité mais est situé à l'écart de celui-ci. Toiture à refaire.			



DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: LE MESNIL VARIN
SECTION: ZD
PARCELLE(S) N°: 32, 410



Désignation:	étable	Etat actuel:	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Remanié <input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:	garage + remise	Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Excellent <input type="checkbox"/> Moyen	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Briques, pans de bois, torchis, moellons, silex	3 pans + 3 pans avec 3 lucarnes : ardoises	
Datation:	fin 18ème, 19ème	Emprise au sol:	310 m ²	
Remarques éventuelles:	Grand longueur et bon potentiel. Ce bâtiment fait partie d'une exploitation agricole en activité. Il est utilisé comme garage et remise. Bâtiment réparti en plusieurs volumes pouvant faire 2 à 3 habitations.			



FAÇADE NORD




PIGNON EST



FAÇADE SUD

DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: LE MESNIL VARIN
SECTION: ZD
PARCELLE(S) N°: 38




Désignation:	cellier	Etat actuel:	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Remanié <input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:	cellier	Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Excellent <input type="checkbox"/> Moyen	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Briques, moellons	4 pans avec 1 lucarne : tuiles	
Datation:	fin 18ème, 19ème	Emprise au sol:	222 m ²	
Remarques éventuelles:	Bon potentiel. Ce bâtiment fait partie d'une exploitation agricole en activité. Il sert de cellier.			



DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: VILLE DES CHAMPS
SECTION: ZE
PARCELLE(S) N°: 44




Désignation:	étable + remise	Etat actuel:	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Remanié <input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:		Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Excellent <input type="checkbox"/> Moyen	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Briques, moellons, pans de bois, torchis	4 pans avec 1 lucarne : ardoises	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	172 m ²	
Remarques éventuelles:	Bon potentiel, grand volume. Ce bâtiment appartient à une ancienne ferme réhabilitée en gîte rural.			



DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: LE MESNIL VASSE
SECTION: ZE
PARCELLE(S) N°: 40a



Désignation:	étable	Etat actuel:	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Remanié <input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:	étable	Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Excellent <input type="checkbox"/> Moyen	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Briques	2 pans : ardoises	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	146 m ²	
Remarques éventuelles:	Ce bâtiment fait partie d'un corps de ferme en activité. Situé à proximité de la voie publique, il sert de stockage à du matériel agricole. Grand volume et bon potentiel. Hangar en tôle au Nord à démolir.			



FAÇADE OUEST




PIGNON SUD



PIGNON NORD

DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: LE MESNIL VASSE
SECTION: ZE
PARCELLE(S) N°: 40a




Désignation:	étable	Etat actuel:	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Remanié <input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:	étable	Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Excellent <input type="checkbox"/> Moyen	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Briques, moellons	4 pans : ardoises	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	412 m ²	
Remarques éventuelles:	Grand volume et bon potentiel. Ce bâtiment est situé dans un corps de ferme en activité. Il est utilisé acutellement comme bâtiment d'élevage.			



DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: LE MESNIL VASSE
SECTION: ZE
PARCELLE(S) N°: 40a




Désignation:	four à pain	Etat actuel:	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Remanié <input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:	sans utilisation	Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Excellent <input type="checkbox"/> Moyen	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Briques	4 pans avec 1 cheminée : ardoises	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	76 m ²	
Remarques éventuelles:	Bon potentiel. Ce bâtiment est situé dans un corps de ferme en activité. Ancienne four à pain, ce bâtiment ne sert plus actuellement.			



DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: LE GEFOL
SECTION: ZC
PARCELLE(S) N°: 21



Désignation:	charreterie	Etat actuel:	<input checked="" type="checkbox"/> Bon	<input type="checkbox"/> Remanié
Destination actuelle:	remise matérielle	Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Vestiges
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Pans de bois, torchis	4 pans : ardoises	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	46 m ²	
Remarques éventuelles:	Bon potentiel. Ce bâtiment est situé un corps de ferme en activité pratiquant de l'élevage. Ancienne grange à foin, ce bâtiment sert de stockage à du matériel agricole.			




FAÇADE SUD-EST



PIGNON NORD-EST

DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: LE GEFOL
SECTION: ZC
PARCELLE(S) N°: 21



Désignation:	étable	Etat actuel:	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Moyen	<input checked="" type="checkbox"/> Remanié <input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:	remise à outils	Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Excellent <input type="checkbox"/> Moyen	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Pans de bois, torchis, soubassement en pierre et silex	3 pans + 1 pan à demi-croupe : tôles	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	57 m ²	
Remarques éventuelles:	Bon potentiel. Ce bâtiment est situé un corps de ferme en activité pratiquant de l'élevage. Toiture refaite. Appentis Nord à démolir.			




FAÇADE SUD



PIGNON OUEST

DEPARTEMENT: 76
 COMMUNE: SAINT PAER
 HAMEAU/LIEU-DIT: LE GEFOL
 SECTION: ZC
 PARCELLE(S) N°: 21




Désignation:	étable	Etat actuel:	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Moyen	<input checked="" type="checkbox"/> Remanié <input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:	étable	Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Excellent <input type="checkbox"/> Moyen	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Briques, parpaings, pans de bois, torchis, enduit	3 pans : ardoises	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	187 m ²	
Remarques éventuelles:	Grande longueur et bon potentiel. Ce bâtiment est situé un corps de ferme en activité pratiquant de l'élevage. Mur Sud refait. Appentis Ouest et Nord à démolir.			



DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: LE GEFOL
SECTION: ZC
PARCELLE(S) N°: 21



Désignation:	grange	Etat actuel:	<input checked="" type="checkbox"/> Bon	<input type="checkbox"/> Remanié
Destination actuelle:	grange		<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Vestiges
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Excellent	<input checked="" type="checkbox"/> Bon
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Faible
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Datation:	19ème	Murs:	Pans de bois, torchis, soubassement en brique et silex	
Remarques éventuelles:	Bon potentiel. Ce bâtiment est situé un corps de ferme en activité pratiquant de l'élevage. Apprentis Sud, Ouest et Nord à démolir.			
		Emprise au sol:	226 m ²	
			Toiture: 2 pans : tuiles	



DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: PLAINE DE LA RUE D'ANDOUVILLE
SECTION: ZH
PARCELLE(S) N°: 50




Désignation:	bâtiment agricole	Etat actuel:	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/> Remanié <input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:		Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Excellent <input type="checkbox"/> Moyen <input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Briques, moellons, pans de bois, torchis, parpaings	2 pans : ardoises, tôles
Datation:	19ème	Emprise au sol:	52 m ²
Remarques éventuelles:	Ce bâtiment fait partie d'une exploitation qui n'est plus en activité mais réhabilitée en habitation principale.		



DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: PLAINE DE LA RUE D'ANDOUVILLE
SECTION: ZH
PARCELLE(S) N°: 24a




Désignation:	bâtiment agricole	Etat actuel:	<input checked="" type="checkbox"/> Bon	<input type="checkbox"/> Remanié
Destination actuelle:	cave	Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Vestiges
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Briques, pans de bois, silex	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Toiture:	2 pans avec 1 lucarne à croupe: tôles	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	54 m ²	
Remarques éventuelles:	Bon potentiel. Ce bâtiment fait partie d'une exploitation qui n'est plus en activité. Il sert de cave. Appentis Est à démolir.			



DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: PLAINE DE LA RUE D'ANDOUVILLE
SECTION: ZH
PARCELLE(S) N°: 21




Désignation:	étable	Etat actuel:	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Moyen	<input checked="" type="checkbox"/> Remanié <input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:	sans utilisation	Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Excellent <input type="checkbox"/> Moyen	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Briques, parpaings	2 pans avec 2 lucarnes : ardoises	
Datation:	20ème	Emprise au sol:	134 m ²	
Remarques éventuelles:	Bon potentiel. Ce bâtiment appartient à un corps de ferme en activité. Grande longueur. Les murs ont été refaits en parpaings.			



DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: PLAINE DE LA RUE D'ANDOUVILLE
SECTION: ZH
PARCELLE(S) N°: 20




Désignation:	bâtiment agricole	Etat actuel:	<input type="checkbox"/> Bon	<input type="checkbox"/> Remanié
			<input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:	Atelier+ poulailler	Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Excellent	<input type="checkbox"/> Bon
			<input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Pans de bois, torchis, soubassement en silex et briques	2 pans : tôles	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	56 m ²	
Remarques éventuelles:	Ce bâtiment fait partie d'un corps de ferme en activité. Il est utilisé par l'exploitant comme atelier. Appentis Nord-Est à démolir.			



DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: PLAINE DE LA MALVA
SECTION: ZI
PARCELLE(S) N°: 67




Désignation:	bâtiment agricole	Etat actuel:	<input checked="" type="checkbox"/> Bon	<input type="checkbox"/> Remanié
Destination actuelle:		Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Vestiges
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Briques	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Toiture:	2 pans : ardoises	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	71 m ²	
Remarques éventuelles:	Grand volume et bon potentiel. Ce bâtiment fait partie d'une exploitation qui n'est plus en activité et réhabilitée en habitation principale.			



DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: PLAINE DE LA MALVA
SECTION: ZI
PARCELLE(S) N°: 67




Désignation:	bâtiment agricole	Etat actuel:	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Remanié <input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:	remise	Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Excellent <input type="checkbox"/> Moyen	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Briques, pans de bois, silex	3 pans : ardoises	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	46 m ²	
Remarques éventuelles:	Bon potentiel. Ce bâtiment fait partie d'une exploitation qui n'est plus en activité et réhabilitée en habitation principale. Appentis Nord-Est à démolir.			



DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: PLAINE DE LA MALVA
SECTION: ZI
PARCELLE(S) N°: 68



Désignation:	bâtiment agricole	Etat actuel:	<input type="checkbox"/> Bon <input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Remanié <input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:		Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Excellent <input type="checkbox"/> Moyen	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Briques, pans de bois, enduit, parpaings, silex	2 pans : tôles	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	50 m ²	
Remarques éventuelles:	Bon potentiel. Ce bâtiment fait partie d'une exploitation qui n'est plus en activité et réhabilitée en habitation principale. Appentis Sud-Ouest à démolir.			



FAÇADE SUD-EST




PIGNON NORD-EST



PIGNON SUD-OUEST

DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: PLAINE DE LA MALVA
SECTION: ZI
PARCELLE(S) N°: 125




Désignation:	bâtiment agricole	Etat actuel:	<input type="checkbox"/> Bon <input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input checked="" type="checkbox"/> Remanié <input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:		Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Excellent <input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Pans de bois, briques, torchis, tôles	4 pans : tôles	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	200 m ²	
Remarques éventuelles:	Grand volume. Ce bâtiment appartient à un corps de ferme qui n'est plus en activité. Toiture refaite.			



DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: PLAINE DE LA MALVA
SECTION: ZI
PARCELLE(S) N°: 72a




Désignation:	bâtiment agricole	Etat actuel:	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Remanié <input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:		Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Excellent <input type="checkbox"/> Moyen	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Briques, silex	2 pans :	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	100 m ²	
Remarques éventuelles:	Grand volume et bon potentiel. Ce bâtiment fait partie d'une exploitation qui n'est plus en activité et réhabilitée en habitation principale.			



PIGNON SUD-EST

DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: LA RUE DE TRUBLEVILLE
SECTION: ZI
PARCELLE(S) N°: 105




Désignation:	étable, écurie	Etat actuel:	<input checked="" type="checkbox"/> Bon	<input type="checkbox"/> Remanié
Destination actuelle:	écurie	Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Vestiges
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Excellent	<input checked="" type="checkbox"/> Bon
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Faible
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Briques	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Toiture:
Datation:	19ème	Emprise au sol:	90 m ²	
Remarques éventuelles:	Bon potentiel. Ce bâtiment fait partie d'une exploitation qui n'est plus en activité. Situé en bordure de voirie.			



DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: BRUNEMARE
SECTION: ZE
PARCELLE(S) N°: 68




Désignation:	étable	Etat actuel:	<input type="checkbox"/> Bon	<input type="checkbox"/> Remanié
			<input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:	étable	Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Excellent	<input checked="" type="checkbox"/> Bon
			<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Pans de bois, torchis, bardages en bois, briques	2 pans : ardoises avec 2 lucarnes rampantes	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	136 m ²	
Remarques éventuelles:	Bon potentiel. Ce bâtiment fait partie d'un acien corps de ferme réhabilité en habitation. Toitures à refaire. Appentis Nord et Sud à démolir.			




--	--

DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: LA QUESNELIER-HAMEAU
SECTION: 0C
PARCELLE(S) N°: 434



Désignation:	grange	Etat actuel:	<input checked="" type="checkbox"/> Bon	<input type="checkbox"/> Remanié
Destination actuelle:	grange	Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Vestiges
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Pans de bois, torchis	2 pans : ardoise, tôle	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	178 m ²	
Remarques éventuelles:	Bon potentiel. Ce bâtiment fait partie d'une exploitation qui n'est plus en activité. Il sert de grange. Appentis Ouest à démolir.			



DEPARTEMENT: 76
 COMMUNE: SAINT PAER
 HAMEAU/LIEU-DIT: LE QUESNAY
 SECTION: ZL
 PARCELLE(S) N°: 33




Désignation:	étable	Etat actuel:	<input type="checkbox"/> Bon <input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input checked="" type="checkbox"/> Remanié <input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:	étable	Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Excellent <input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Briques, moellon, parpaings	2 pans : tôles	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	90 m ²	
Remarques éventuelles:	Bon potentiel. Ce bâtiment fait partie d'une exploitation agricole en activité pratiquant de l'élevage.			



DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER


HAMEAU/LIEU-DIT: LE QUESNAY
SECTION: ZL
PARCELLE(S) N°: 33



Désignation:	étable	Etat actuel:	<input type="checkbox"/> Bon	<input checked="" type="checkbox"/> Remanié
Destination actuelle:	étable	Qualité architecturale:	<input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Vestiges
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Parpaings, torchis, briques	2 pans avec 2 lucarnes: tôles	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	91 m ²	
Remarques éventuelles:	Bon potentiel. Ce bâtiment fait partie d'une exploitation agricole en activité pratiquant de l'élevage.			



DEPARTEMENT: 76
 COMMUNE: SAINT PAER
 HAMEAU/LIEU-DIT: LE QUESNAY
 SECTION: ZL
 PARCELLE(S) N°: 33




Désignation:	étable	Etat actuel:	<input type="checkbox"/> Bon	<input type="checkbox"/> Remanié
			<input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:	cave	Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Excellent	<input type="checkbox"/> Bon
			<input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Briques, moellons, torchis, silex	2 pans avec 2 lucarnes: tôles	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	181 m ²	
Remarques éventuelles:	Bon potentiel. Ce bâtiment fait partie d'une exploitation agricole en activité pratiquant de l'élevage. Il sert de cave. Appentis Sud à démolir.			



DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: LA MAISON BLANCHE
SECTION: ZN
PARCELLE(S) N°: 136




Désignation:	bâtiment agricole	Etat actuel:	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Remanié <input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:	remise	Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Excellent <input type="checkbox"/> Moyen	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Pans de bois, torchis, briques, parpaings	3 pans : ardoises	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	72 m ²	
Remarques éventuelles:	Bon potentiel. Ce bâtiment fait partie d'une exploitation qui n'est plus en activité et réhabilitée en annexe d'habitation. Appentis Est à démolir.			



DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: LA MAISON BLANCHE
SECTION: ZN
PARCELLE(S) N°: 97



Désignation:	bâtiment agricole	Etat actuel:	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Remanié <input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:		Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Excellent <input type="checkbox"/> Moyen	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Briques, pans de bois, parpaings, pierre	2 pans avec 1 lucarne: tuiles	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	67 m ²	
Remarques éventuelles:	Bon potentiel. Ce bâtiment fait partie d'une exploitation qui n'est plus en activité. Toiture et murs refaits.			



DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: LA MAISON BLANCHE
SECTION: ZN
PARCELLE(S) N°: 116




Désignation:	bâtiment agricole	Etat actuel:	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Remanié <input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:	remise	Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Excellent <input type="checkbox"/> Moyen	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Briques, moellons, enduit, ardoises	2 pans : tôles	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	44 m ²	
Remarques éventuelles:	Bon potentiel. Ce bâtiment fait partie d'une exploitation qui n'est plus en activité et réhabilitée en habitation principale. Appentis Ouest à démolir.			



DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: LE BAS MOUCHEL
SECTION: ZN
PARCELLE(S) N°: 99




Désignation:	bâtiment agricole	Etat actuel:	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Remanié <input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:		Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Excellent <input type="checkbox"/> Moyen	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Pans de bois, briques, silex, enduit	2 pans : tôles	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	46 m ²	
Remarques éventuelles:	Bon potentiel. Ce bâtiment fait partie d'une exploitation qui n'est plus en activité. Appentis Ouest à démolir.			




DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: LA MAISON BLANCHE
SECTION: ZN
PARCELLE(S) N°: 153



Désignation:	étable	Etat actuel:	<input checked="" type="checkbox"/> Bon	<input type="checkbox"/> Remanié
Destination actuelle:	cave	Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Vestiges
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Briques	2 pans : tôles	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	46 m ²	
Remarques éventuelles:	Bon potentiel. Ce bâtiment fait partie d'une exploitation qui n'est plus en activité. Il sert de cave.			



DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: LA MAISON BLANCHE
SECTION: ZN
PARCELLE(S) N°: 153




Désignation:	grange	Etat actuel:	<input type="checkbox"/> Bon <input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Remanié <input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:	étable	Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Excellent <input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Pans de bois, torchis, briques, parpaings	2 pans : tôles	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	72 m ²	
Remarques éventuelles:	Ce bâtiment fait partie d'une exploitation qui n'est plus en activité et réhabilitée en habitation principale. Il est utilisé pour abriter 2 ânes.			



--	--

DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: LA MAISON BLANCHE
SECTION: ZN
PARCELLE(S) N°: 154




Désignation:	grange	Etat actuel:	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Remanié <input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:	grange	Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Excellent <input type="checkbox"/> Moyen	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Pans de bois, torchis, sous-bassement en briques	2 pans : ardoises	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	128 m ²	
Remarques éventuelles:	Bon potentiel. Ce bâtiment fait partie d'une exploitation agricole qui n'est plus en activité.			



DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: LA MAISON BLANCHE
SECTION: ZN
PARCELLE(S) N°: 150



Désignation:	bâtiment agricole	Etat actuel:	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Remanié <input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:		Qualité architecturale:	<input checked="" type="checkbox"/> Excellent <input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Briques, moellons, parpaings	2 pans avec 3 lucarnes : ardoises	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	249 m ²	
Remarques éventuelles:	Grand longueur et bon potentiel. Ce bâtiment fait partie d'une exploitation qui n'est plus en activité et réhabilitée en habitation principale. Appentis Est et Ouest à démolir.			



FAÇADE SUD



PIGNON EST




FAÇADE NORD



PIGNON OUEST

DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER


HAMEAU/LIEU-DIT: LA MAISON BLANCHE
SECTION: ZN
PARCELLE(S) N°: 150



Désignation:	bâtiment agricole	Etat actuel:	<input type="checkbox"/> Bon <input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Remanié <input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:		Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Excellent <input type="checkbox"/> Moyen	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Pans de bois, torchis, sous-bassement en briques et silex	4 pans : tôles	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	197 m ²	
Remarques éventuelles:	Bon potentiel. Ce bâtiment fait partie d'une exploitation qui n'est plus en activité et réhabilitée en habitation principale.			



DEPARTEMENT: 76
 COMMUNE: SAINT PAER
 HAMEAU/LIEU-DIT: LE MONTHIARD
 SECTION: 0D
 PARCELLE(S) N°: 349




Désignation:	grange	Etat actuel:	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Moyen	<input checked="" type="checkbox"/> Remanié <input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:		Qualité architecturale:	<input checked="" type="checkbox"/> Excellent <input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Pans de bois, enduit	2 +2 pans avec 2 lucarnes : ardoises	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	123 m ²	
Remarques éventuelles:	Grand volume et bon potentiel. Ce bâtiment fait partie d'une exploitation qui est encore en activité. Toiture et façade refaites.			



DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: PLAINE DE TRUBLEVILLE
SECTION: ZK
PARCELLE(S) N°: 8a




Désignation:	remise	Etat actuel:	<input type="checkbox"/> Bon <input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input checked="" type="checkbox"/> Remanié <input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:		Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Excellent <input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Parpaings, bardages	2 Pans : tuiles	
Datation:	début 20ème	Emprise au sol:	56 m ²	
Remarques éventuelles:	Ce bâtiment fait partie d'une exploitation agricole qui n'est plus en activité.			



DEPARTEMENT: 76
COMMUNE: SAINT PAER

HAMEAU/LIEU-DIT: PLAINE DE TRUBLEVILLE
SECTION: ZK
PARCELLE(S) N°: 8a



Désignation:	charetterie	Etat actuel:	<input type="checkbox"/> Bon <input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Remanié <input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:		Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Excellent <input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	Bardages, soubassement en briques, silex,	2 pans : tôles	
Datation:	19ème	Emprise au sol:	40 m ²	
Remarques éventuelles:	Ce bâtiment fait partie d'une exploitation agricole qui n'est plus en activité.			



FICHE DESCRIPTIVE

N° : 50

DEPARTEMENT: 76
 COMMUNE: SAINT PAER
 HAMEAU/LIEU-DIT: RUE D'ANDOUVILLE
 SECTION: ZI
 PARCELLE(S) N°: 46

Désignation:	remise	Etat actuel:	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Moyen	<input checked="" type="checkbox"/> Remanié <input type="checkbox"/> Vestiges
Destination actuelle:	bergerie	Qualité architecturale:	<input type="checkbox"/> Excellent <input checked="" type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Faible
Bâti traditionnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Valeur patrimoniale:	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Inventorié:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Murs:	Toiture:	
Implantation dans parcelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Traditionnelle <input type="checkbox"/> Moderne	agglos	2 pans : tôles	
Datation:	début 20ème	Emprise au sol:	50 m ²	
Remarques éventuelles:	Ce bâtiment appartient à un particulier qui s'en sert à usage privé pour abriter quelques moutons. Il est implanté à côté d'habitations. Appentis Nord en tôles à supprimer.			

